

	Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича»
	ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ УСТРОЙСТВАХ, КОПИРОВАЛЬНО- МНОЖИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКЕ И ДРУГОМ ОФИСНОМ ОБОРУДОВАНИИ
	ИОТ - 38 - 2021

СОГЛАСОВАНО  
 Председатель профсоюзного  
 комитета СПбГУТ  
 «\_28\_» \_октября\_2021 г.

УТВЕРЖДЕНО  
 Ректором СПбГУТ  
 «\_28\_» \_октября\_2021 г.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА  
 ПРИ РАБОТЕ НА МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ УСТРОЙСТВАХ, КОПИРОВАЛЬНО-  
 МНОЖИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКЕ И ДРУГОМ ОФИСНОМ ОБОРУДОВАНИИ**

ИОТ - 38-2021

Версия 01

Экз. №\_\_

Санкт-Петербург  
 2021

## 1. Область применения

1.1. Настоящая инструкция по охране труда (далее - ИОТ) регламентирует основные требования безопасного выполнения работ и предназначается для проведения первичного на рабочем месте, повторного инструктажей по охране труда работникам, использующих в своей работе многофункциональные устройства, копировально-множительную технику и другое офисное оборудование.

1.2. Требования ИОТ являются обязательными для работника.

1.3. В соответствии со статьей 212 Трудового кодекса Российской Федерации, работник, не прошедший в установленном порядке инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте и проверку знаний требований охраны труда, не допускается к выполнению своих трудовых обязанностей.

1.4. В соответствии со статьей 21 Трудового кодекса Российской Федерации, работник обязан:

- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым договором;
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
- соблюдать трудовую дисциплину;
- выполнять установленные нормы труда;
- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
- бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества) и других работников;
- незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества).

## 2. Общие требования охраны труда

2.1. К работе с использованием многофункциональных устройств (далее - МФУ), копировально-множительной техники и другого офисного оборудования допускаются лица, имеющие соответствующую выполняемой работе квалификацию, прошедшие вводный и первичный на рабочем месте инструктажи по охране труда, обученные безопасности труда при работе с офисным оборудованием.

2.3. Для выполнения работ с офисным электрическим оборудованием следует изучить инструкции по его эксплуатации, пройти инструктаж и получить первую квалификационную группу по электробезопасности.

2.4. Работники, выполняющие работу с использованием МФУ, копировально-множительной техники, факсимильных аппаратов и другого офисного



оборудования, независимо от квалификации и стажа работы не реже одного раза в шесть месяцев должны проходить повторный инструктаж по охране труда.

В случае нарушения требований охраны труда, при перерыве в работе более чем на 6 месяцев, работники должны пройти внеплановый инструктаж.

2.5. Работники, не прошедшие своевременно инструктажи по охране труда и не имеющие первую квалификационную группу по электробезопасности, к самостоятельной работе не допускаются.

2.6. Работники, допущенные к самостоятельной работе, должны знать:

- правила технической эксплуатации и требования безопасности при работе с офисным оборудованием;
- способы рациональной организации рабочего места;
- санитарно-гигиенические требования к условиям труда;
- опасные и вредные производственные факторы, которые могут оказывать неблагоприятное воздействие на человека.

2.7. Работник, направленный для участия в несвойственных его профессии работах, должен пройти целевой инструктаж по безопасному выполнению предстоящих работ.

2.8. Работникам запрещается пользоваться инструментом, приспособлениями и оборудованием, безопасному обращению с которыми они не обучены.

2.9. Во время работы на работника могут воздействовать следующие основные опасные и вредные производственные факторы:

- длительное статическое напряжение мышц спины, шеи, рук и ног, что может привести к статическим перегрузкам;
- статическое электричество;
- движущиеся части копировально-множительной техники;
- загрязнение рук химическими веществами, входящими в состав красок, порошков копировально-множительной техники;
- недостаточная освещенность рабочего места;
- электрический ток, путь которого в случае замыкания на корпус, может пройти через тело человека.

2.10. Для предупреждения возможности возникновения пожара все работники должны соблюдать требования пожарной безопасности сами и не допускать нарушений со стороны других работников.

2.11. Для предупреждения и профилактики гриппа и острых респираторных вирусных инфекций (далее - ОРВИ) следует знать и соблюдать правила личной гигиены.

В случае заболевания, плохого самочувствия, недостаточного отдыха следует сообщить о своем состоянии непосредственному руководителю и обратиться за медицинской помощью.

2.12. Если работник оказался свидетелем несчастного случая, он должен оказать пострадавшему первую помощь и сообщить о случившемся руководителю.

2.13. Работники должны уметь оказать первую помощь, в т.ч. при поражении электрическим током, пользоваться медицинской аптечкой.

### 3. Требования охраны труда перед началом работы

3.1. Перед началом работы работнику следует рационально организовать свое рабочее место.

3.2. Перед началом работы на офисном оборудовании необходимо его осмотреть и убедиться в полной исправности, в т.ч. визуально проверить исправность электрического шнура, вилки и розетки, с помощью которых осуществляется питание этого оборудования.

3.3. Перед началом работы нужно убедиться в достаточности и равномерности освещения рабочего места; кроме того, должны отсутствовать резкие тени, а все предметы должны быть отчетливо различимы.

### 4. Требования охраны труда во время работы

4.1. Работник должен включать офисное оборудование в работу в той последовательности, которая определена инструкцией по эксплуатации.

4.2. Для подключения офисного оборудования к электрической сети необходимо использовать шнур питания, поставляемый в комплекте с оборудованием; не следует использовать для этой цели самодельные электрические шнуры.

4.3. С целью снижения зрительного и костно-мышечного утомления следует соблюдать установленный режим труда и отдыха.

4.4. Все работы на копировально-множительной технике должны выполняться в соответствии с инструкцией по эксплуатации.

Копировально-множительная техника должна быть снабжена гибким шнуром с исправной штепсельной вилкой.

4.5. Копировально-множительная техника, имеющая любые дефекты или неисправности, оказывающие влияние на безопасность труда, не должны допускаться к эксплуатации.

4.6. Во избежание возможности возникновения пожара нельзя допускать скопление бумажной пыли на конструктивных элементах копировально-множительной техники.

4.7. Во избежание пожара в помещении, где выполняются копировально-множительные работы, запрещается курить и пользоваться открытыми электронагревательными приборами.



4.8. Во избежание случаев электротравматизма выполнять любые работы, в т.ч. по обслуживанию копировально-множительной техники, находящейся под напряжением электрической сети запрещается.

#### 5. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

5.1. При обнаружении каких-либо неполадок в работе офисного оборудования необходимо прекратить работу, выключить машину и сообщить об этом непосредственному руководителю, представителю инженерно-технической службы организации, оказывающей услуги по техническому обслуживанию компьютерной техники, офисного и сетевого оборудования.

5.2. Работнику не следует самому устранять технические неполадки оборудования.

5.3. При создании аварийной обстановки работник обязан: прекратить работу; предупредить других работников об опасности; поставить в известность непосредственного руководителя работ.

5.4. При несчастном случае на производстве работник должен уметь оказывать первую доврачебную помощь пострадавшему, вызвать скорую помощь по телефону 112 (при необходимости, сопроводить его в медицинский пункт); немедленно поставить в известность непосредственного руководителя работ, сохранить на рабочем месте обстановку, при которой произошел несчастный случай, и не приступать к работе до устранения опасной ситуации.

5.5. При возникновении пожара необходимо немедленно сообщить об этом в пожарную охрану, руководителю работ и приступить к тушению очага возгорания имеющимися средствами пожаротушения.

5.6. Каждый работник при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.) обязан немедленно уведомить об этом пожарную охрану по телефону 112.

#### 6. Требования охраны труда по окончании работы

6.1. По окончании работы работник должен выключить оборудование.

6.2. Привести в порядок рабочее место, убрать документацию.